

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अमरोहा

पत्रांक

१२१ / १सी०बी०-१९

दिनांक १५/०३/१९

प्रमाण-पत्र

प्रबन्धक, नोबल पब्लिक स्कूल, दिल्ली रोड, गजरौला, जनपद-अमरोहा के पत्र शून्य दिनांक २१.०२.२०१९ द्वारा एन०बी०सी० वर्ष २००५ के मानकों के अनुसार विद्यालय भवन सुरक्षित होने का प्रमाण पत्र माँगा गया है। प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया है कि विद्यालय भवन का निर्माण कुशल आर्किटेक्ट की देख-रेख में मानकों के अनुरूप किया गया है, जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है तथा विद्यालय भवन पूर्ण रूप से सुरक्षित है।

विद्यालय के भवन का दिनांक १४.०३.२०१९ को निरीक्षण किया गया, विद्यालय भवन बाह्य रूप से देखने पर सामान्यतः सुरक्षित प्रतीत होता है।




सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
अमरोहा

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अमरोहा

पत्रांक

१२१ / १सी०बी०-१९

दिनांक

१५/३/१९

सेवा में,

प्रबन्धक

नोबल पब्लिक स्कूल

दिल्ली रोड, गजरोला

जनपद-अमरोहा

विषय :- एन०बी०सी० प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- आपका पत्र शून्य दिनांक २१.०२.२०१९

---X---

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में नोबल पब्लिक स्कूल, दिल्ली रोड, गजरोला, जनपद-अमरोहा का निरीक्षण सहायक अभियन्ता के द्वारा किये जाने के उपरान्त प्रमाण पत्र संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(अजय गायल)

अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग

अमरोहा

पत्रांक

/ १सी०बी०-१९

दिनांक

- १ - प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता(प्रथम), प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, अमरोहा को सूचनार्थ प्रेषित।
- २ - प्रतिलिपि प्रावैधिक वर्ग को।



अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
अमरोहा